

102 學年度第 1 學期總務會議會議紀錄

開會時間：102 年 11 月 26 日(星期二)下午 1 時 30 分

開會地點：聖公樓 4 樓歐偉國廳(A403)

主 席：林總務長甲森

紀 錄：宋慧金

應到人數：30 人

實到人數：25 人

出席人員：徐教務長椿樑、陳學務長建宏、許主任宸嘉、張院長銘崑、王院長毓饒、陳院長智湧、張院長瑞慶、劉主任天倫、王主任土權、張主任祥利、王主任進德、范主任俊杰、張主任維新、張主任義杰、楊主任玲、林主任佳琪、吳主任順治、黃主任振紅、盧映彤

列席人員：曹傑尊、吳慶龍、白淑娟、段梅蘭、宋麗瓊

請假人員：黃主任寶瑛

缺席人員：郭主任政謙、黃主任燕玉、鄭主任冠榮、休健三勤簡豪廷

壹、宣布開會：下午 1 時 30 分

貳、宣讀並認可議程：無異議認可

參、認可上次會議紀錄：無異議認可

肆、追蹤上次會議決議及指示：略

伍、各單位工作報告：

一、事務組曹組長傑尊：略。(詳會議書面資料)

二、營繕組吳組長慶龍：略。(詳會議書面資料)

三、保管組白組長淑娟：略。(詳會議書面資料)

四、文書組宋組長麗瓊：略。(詳會議書面資料)

五、環安組吳組長慶龍：略。(詳會議書面資料)

陸、提案討論：無。

柒、臨時動議：

一、范主任俊杰：

聖公樓校牧室旁的咖啡屋可否兼賣水果？

林總務長甲森：

該咖啡屋是由教學卓越計畫休健系產學合作計畫負責執行，將建議他們兼賣水果。

二、范主任俊杰：

商管大樓電梯會搖晃，安全堪慮，請儘快維修。

吳組長慶龍：

學校電梯皆由原廠負責維護，以求品質無虞。搖晃是因轉動曲軸偏心所致，已向廠商報修。

王院長毓饒：

電資大樓貨梯搖晃嚴重，曾緊急按鈕兩次求救，終於在二樓停下。

林總務長甲森：

遇此情形，請儘快告知，總務處定儘速處理。

三、楊主任玲：

商管大樓5樓廁所洗手台下方門腐朽嚴重，影響觀瞻。

吳組長慶龍：

洗手台下方門原為密集板木作，遇水容易朽爛，近期已開始逐步汰換為不銹鋼材質。

四、張主任義杰：

商館大樓一樓塑膠地毯常因風大被吹起，學生一不小心便容易跌倒，可否改善？

林總務長甲森：

近期已將部分地方的塑膠地毯改換為厚重地毯，且中間部分格外加強，將可大大改善目前的狀況。

五、陳學務長建宏：

往後建造工程請務必多方考量，如校牧室前常有遊覽車停放，便應慎選耐重之地磚，以免發生意外；且不斷地進行補修工程，對學校經費而言亦是一種浪費。

林總務長甲森：

謝謝學務長的建議。就環境評估的角度而言，鋪地磚時須留意透水性，如何與堅固耐用二者取得平衡，往後將更為審慎。前不久工管大樓有部冷氣掉落，幸好無人員受傷或車輛損毀。本處會將鏽蝕的冷氣機支架改用不銹鋼材質，以加強安全防護。

六、張院長銘崑：

1、聖瑪利亞路轉機械工程館路口（第二宿舍及第三宿舍間），常有人違規停車，造成前往機械工程館及後方停車場之車輛無法順利轉彎，可否改善？

2、機械工廠電力設備有待加強。

吳組長慶龍：

教職員違規停車的情形還不少，將加強宣導。預計興建的新大樓可否建地下停車場，以改善停車問題，由長官們決定。

七、楊主任玲：

商管大樓門禁管理不夠嚴密，寒假全校不上班的期間，尤其令人擔心財產保管不易。

曹組長傑尊：

商管大樓雖設有門禁管理系統，但學生無法開門時，卻從窗戶爬出去，導致門禁無法周全。且即便是寒假期間，校園仍時有製作專題的學生或研究生等進出，無法淨空。

林總務長甲森：

用廣播方式請同學在截止時間前離開建築物，或可達到淨空，門鎖也不會被破壞。

張主任義杰：

採進來時按密碼，出去時按鈕即可離開的方式，就無學生破壞門鎖或爬窗戶出去的問題。

林總務長甲森：

張主任所提方式值得參考。

八、王院長毓饒：

電資大樓 E503 教室的冷氣、投影機及電燈常常都沒關閉，請事務組在單位借用完畢後協助關閉電源，做好後續管理。

林總務長甲森：

學校電力監控朝向用電腦監控，能遠端控制電源開關。

王主任進德：

E502 的冷氣、投影機等電器設備老舊，常有噪音，卻是每年招生時學生參觀必至之處，是否能改善，以免學生初次參觀便留下極差印象。

吳組長慶龍：

E502 及 E602 兩間教室由教務處負責，教務處將 E502 委託電機系代管，E602 由資管系代管。E503 則由總務處管理。

林總務長甲森：

E503 位於電資大樓，能夠就近管理是上上策。可否在此做成決議，將 E503 委託電資學院代管。

決議 E503 由電資學院代管。

九、范主任俊杰：

E503 監控設備標示不清楚，常不知從何下手操作。

林總務長甲森：

總務處將立即把每個開關標示清楚，方便大家操作。

捌、建議事項：無

玖、散會：下午 2 時 30 分